



Механическото закрепване на изделието трябва да бъде надеждно с подходящи скоби без компромиси в монтажа.

Електрическите връзки се осъществяват по схемата като се спазват всички изисквания за качествен и надежден електромонтаж

Ламбда контрол с-ма може да се тества .За целта е необходимо да включи захранващо напрежение +/- 12V ,проводник TPS червен към +12V и кафяв и бял проводник да се свържат на късо.

Така Променяйки вида на емуляция чрез бутона “ MODE” например с честота на симуляция 1HZ актуатора на стълковия мотор ще се движи нагоре надолу.